

## CHIESA PARROCCHIALE DI SAN DONATO IN GRETI - VINCI



A pochi chilometri dal centro storico di Vinci, su un poggio che sormonta la strada si presenta la chiesa di San Donato in Greti, costruita nel medioevo (XIII sec.) e poi nuovamente modificata nel XIX secolo. La chiesa è composta da un'unica navata rettangolare di stile romanico. Il tetto è a doppia falda con struttura portante lignea, capriate e travetti con pianelle. Nell'abside è presente una cupola che nasconde la struttura lignea.

### INTERVENTI DI RESTAURO

Esternamente la chiesa si presenta in uno stato di estrema emergenza perché riporta sulla totalità delle facciate lesioni che hanno portato alla soluzione di continuità della maglia muraria, in particolare nella facciata principale una lesione la percorre per tutta l'altezza. L'architrave della porta di ingresso, a causa di una caduta di una parte del cornicione, è mancante della sua geometria nella parte terminale di destra e della area di appoggio del suo pieduccio. La cornice del timpano presenta anch'essa una soluzione di continuità a causa del distacco di una porzione con conseguente caduta, questo ha comportato una delimitazione dell'area per bloccare l'accesso e la sosta a ridosso della facciata. Oltre a questo vi sono mancanze di alcune parti murarie di piccole dimensioni e larghe aree di intonaco che mostrano l'orditura mista della parete con mattoni e pietre. Sulla facciata laterale orientata verso sud, il distacco dell'intonaco rivela un'apertura più grande e di forma diversa dell'apertura laterale attuale, oltre a questo le lesioni riportate dalla parete rilevano per la loro forma che l'apertura era arcuata. La lesione sotto la prima finestra presenta al suo interno un nido di insetti, presumibilmente la lesione è comunicante con la lesione della facciata principale, ipotesi basata sullo spostamento dello sciame in pochissimo tempo dalle due facciate. L'interno, attualmente, a causa delle gravi lesioni è accessibile esclusivamente entrando dalla sacrestia, entrando nel presbiterio ci troviamo sovrastati da un ponteggio che ha la funzione di sostenere la cupola, in parte crollata e fortemente lesionata dal cedimento di una trave; l'altare principale non presenta criticità strutturali ma necessita solo delle cure dovute allo stato di abbandono della struttura. Oltrepassato l'arco la navata mostra sulle pareti tutte le criticità, del quadro fessurativo, riscontrate all'esterno, disvelando la presenza di nicchie/aperture arcuate su entrambi i lati della navata. Gli altari secondari sono completamente distaccati dalle pareti con cedimenti degli sclini che fungono da basamento. La lesione nella facciata principale è continua con la parte esterna confermando la soluzione di continuità della maglia muraria. Le lesioni e i cordoli murari si presentano in buono stato salvo per il degrado presente nell'intonaco.

### COSTO INTERVENTO

Il costo complessivo preventivato per le sole opere strutturali è di € 350.000. Si confida di poter attingere anche a finanziamenti terzi rispetto alla sola parrocchia, già da tempo impegnata nell'opera di Crowdfunding; la diocesi chiederà compartecipazione finanziaria alla Conferenza Episcopale Italiana per i prossimi anni.